

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 LED 3.0Ltr V6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 307898
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 03
Chilometri 115.276 km

Numero telaio
WDB9076331P080663

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 LED 3.0Ltr V6 190Pk Automaat
(A15)

Prezzo €37900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.244 kg
Pesa tara	2.256 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Gancio traino	
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Bianco
Telecamera di retromarcia	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	140 kW (190 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	330 cm
Larghezza cassone	178 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	181 cm
Gradino posteriore	
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2H2 LED 3.0Ltr V6 190Pk Automaat Trekhaak Mbux Euro6!
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
Profilo ruota di scorta	4 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto 

Elettrico 

Cabina

Interno 

Esterno 

Colonna dello sterzo 

Sospensione 

Telaio 

Freni 

Linea di trasmissione

Motore generale 

Sistema di raffreddamento 

Sistema carburante 

Scarico 

Impinato di lubrificazione 

Cambio 

Frizione 

Propulsione 

Sovrastruttura

Condizione interna 

Condizione esterna 

Pneumatici/Ruote

Pneumatici 

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

 Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti