

OPEL MOVANO 2.0 CDTI DL 145



Codice 307974
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2020 / 11
Chilometri 201.827 km

Numero telaio
W0VVS1605MB227567

Condizione tecnica

Osservazioni
gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
(A15)

Prezzo € 18800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	716 kg
Pesa tara	2.784 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.500 kg
Passo	433 cm
Argano	✓
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	107 kW (145 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	471 cm
Larghezza cassone	214 cm
Altezza cassone	255 cm
Altezza pianale	96 cm
Altezza libera	245 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	8 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti