MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 Bakwagen Laadkl



Codice 308025 Tipo Furgoni Specifica Cassone Anno 2022 / 03 Chilometri 84.713 km

Numero telaio

W1V9071351N165833

Condizione tecnica











(A15)

Prezzo €38900

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 965 kg Pesa tara 2.535 kg 3.500 kg Peso lordo Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 433 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Nessuno

Grigio

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Finestrini a comanda elettrico

Retrovisori a comando elettrico

Telecamera di retromarcia

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 434 cm Larghezza cassone 209 cm Altezza cassone 211 cm Altezza pianale 87 cm Altezza libera 208 cm Imperiale Nessuno sponda idraulica Porta posteriore

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica

Tipo della sponda idraulica

Potenza sponda idraulica Marca della sponda idraulica

Dimensione della sponda

idraulica

sponda montacarico a chiusura

750 kg

dhollandia dhlm 08

160x212

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp) Tipo di carburante gasolio

Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Genre del cambio Automatico Servosterzo

ABS **ASR**

Osservazioni

Osservazioni Bakwagen Laadklep Distronic

Airco Automaat Mbux 163Pk

Euro6!

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

CROUP KLEYN KI

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 33330 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


Sponda idraulica

Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti