

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 Wp-Inrichting



Codice 308042
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2016 / 01
Chilometri 155.802 km

Numero telaio
WDB9066331P188320

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Wp-Inrichting Euro6 Camera Sidebars
(A15)

Prezzo € 17750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	910 kg
Pesa tara	2.590 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Bianco
Guida alla manutenzione	✓
Telecamera di retromarcia	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	70 kW (95 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	330 cm
Larghezza cassone	178 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	181 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2H2 Wp-Inrichting Euro6 Camera Sidebars Oh-historie!
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	7 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



2
Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- 5 blue circles: Molto buono stato
- 4 blue circles: Buono stato
- 3 blue circles: Stato di conservazione discreto
- 2 blue circles: Stato moderato
- 1 blue circle: Non soddisfa i requisiti