# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Dubbel Cabi

| | |
|---|---|
| Codice | 308096 |
| Tipo | Furgoni |
| Specifica | Furgone |
| Anno | 2019 / 04 |
| Chilometri | 54.130 km |

**Numero telaio**
WDB9076331P102824

Condizione tecnica

**Osservazioni**
L2H2 Dubbel Cabine Airco Automaat Mbux ( A15 )

## Prezzo € 29900

KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

| | |
|---|---|
| Nr. assali | 2 |
| Configurazione | 4x2 |
| Pesa tara | 2.355 kg |
| Peso lordo | 3.500 kg |
| Gancio traino | √ |
| Passo | 367 cm |
| Tipo di sospensione | sospensione balestra |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Tipo della cabina | cabina doppia |
| Cruise control | √ |
| Aria condizionata | √ |
| Nr. di airbag | 1 |
| Assistenza al parcheggio | Nessuno |
| Vetro ombreggiato | √ |
| Finestrini a comanda elettrico | √ |
| Retrovisori a comando elettrico | √ |
| Colore | Bianco |
| Specchietti riscaldati | √ |
| Telecamera di retromarcia | √ |

### Linea di trasmissione

| | |
|---|---|
| Potenza del motore | 105 kW (143 Hp) |
| Tipo di carburante | gasolio |
| Euro | 6 |
| Tipo di distribuzione | Catena di trasmissione |
| Genre del cambio | Automatico |
| Servosterzo | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

### Sovrastruttura

| | |
|---|---|
| Lunghezza cassone | 268 cm |
| Larghezza cassone | 177 cm |
| Altezza cassone | 198 cm |
| Altezza pianale | 69 cm |
| Gradino posteriore | √ |
| Imperiale | Nessuno |
| Porta posteriore | doppia porta |

### Sedili

| | |
|---|---|
| Posti | 7 |
| Foderame dei sedili | telo |

### Osservazioni

| | |
|---|---|
| Osservazioni | L2H2 Dubbel Cabine Airco Automaat Mbux Rwd Euro6! |

### Pneumatici/Ruote

| | |
|---|---|
| Ruota di scorta | √ |

**Informazioni di contatto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Esperti ed autorizzati**

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

| | |
|---|---|
| Codici display cruscotto | ●●●●○ |
| Elettrico | ●●●○○ |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Interno | ●●○○○ |
| Esterno | ●●○○○ |
| Colonna dello sterzo | ●●●●○ |
| Sospensione | ●●●●○ |
| Telaio | ●●●●○ |
| Freni | ●●●●○ |

### Linea di trasmissione

| | |
|---|---|
| Motore generale | ●●●●○ |
| Sistema di raffreddamento | ●●●●○ |
| Sistema carburante | ●●●●○ |
| Scarico | ●●●●○ |
| Impinato di lubrificazione | ●●●●○ |
| Cambio | ●●●●○ |
| Frizione | ●●●●○ |
| Propulsione | ●●●●○ |

### Sovrastruttura

| | |
|---|---|
| Condizione interna | ●●○○○ |
| Condizione esterna | ●●○○○ |

### Pneumatici/Ruote

| | |
|---|---|
| Pneumatici | ●●●●○ |

## Pneumatici e assali

**1**

Dimensione pneumatici: 235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

**2**

Dimensione pneumatici: 235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

**Informazioni di contatto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Spiegazione per il rapporto di ispezione**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Molto buono stato |
| ●●●●○ | Buono stato |
| ●●●○○ | Stato di conservazione discreto |
| ●●○○○ | Stato moderato |
| ●○○○○ | Non soddisfa i requisiti |