

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 Airco RWD

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 308097  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2022 / 07  
Chilometri 40.050 km

**Numero telaio**  
W1V9076331P443722

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
L2H2 RWD/ Achterwielaandrijving Airco  
( A15 )

**Prezzo €27900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 1.066 kg  
Pesa tara 2.134 kg  
Peso lordo 3.200 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg  
Passo 367 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comanda elettrico  
Parete divisoria  
Colore Bianco

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 110 kW (149 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 333 cm  
Larghezza cassone 177 cm  
Altezza cassone 196 cm  
Altezza pianale 68 cm  
Altezza libera 183 cm  
Gradino posteriore  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 3  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni L2H2 RWD/  
Achterwielaandrijving Airco  
3-Zits Sidebars Euro6!

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta  
Profilo ruota di scorta 8 mm

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
235/65R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
235/65R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti