

RENAULT MASTER 2.3 L2H2 Airco 136Pk!



Codice 308164
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2020 / 03
Chilometri 117.803 km

Numero telaio
VF1MA000764959782

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Airco 136Pk Euro6 Trekhaak 3-Zits
(A15)

Prezzo €18800



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 20.490 kg
Peso lordo 3.300 kg
Gancio traino
Passo 368 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Guida alla manutenzione
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 300 cm
Larghezza cassone 175 cm
Altezza cassone 187 cm
Altezza pianale 58 cm
Altezza libera 180 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Configurazione sedili 1+3+3+2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2 Airco 136Pk Euro6
Trekhaak 3-Zits Camera
CruiseControl Oh-Historie!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti