

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI



Codice 308217  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2009 / 07  
Chilometri 218.213 km

**Numero telaio**  
WDB9061551N421683

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
LAADKLEP EN BAK XL AIRCO EURO5!  
( A15 )

**Prezzo € 14950**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pneumatici gemellati  
Peso massimo 390 kg  
Pesa tara 3.110 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg  
Passo 433 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Colore Nero  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 95 kW (129 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 5  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marche 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 427 cm  
Larghezza cassone 211 cm  
Altezza cassone 233 cm  
Altezza pianale 100 cm  
Altezza libera 228 cm  
Imperiale Nessuno  
Porte laterali 1  
Porta posteriore sponda idraulica

### Sedili

Posti 3  
Foderame dei sedili telo

### Sponda idraulica

Sponda idraulica  
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura  
Potenza sponda idraulica 750 kg  
Marca della sponda idraulica D Hollandia  
Dimensione della sponda idraulica 260x215

### Osservazioni

Osservazioni LAADKLEP EN BAK XL AIRCO EURO5!

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



### Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



### Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



### Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



### Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



### Pneumatici/Ruote

Pneumatici



## Pneumatici e assali



1 Dimensione pneumatici:  
195/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco



2 Dimensione pneumatici:  
195/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti