CITROEN BERLINGO 1.6

Codice	308229
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2017 / 05
Chilometri	175.397 km

Numero telaio
VF77ABHW6HJ650559

Condizione tecnica

Osservazioni
EURO6!

(A15)

Prezzo € 5650

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	673 kg
Pesa tara	1.267 kg
Peso lordo	1.940 kg
Massa non frenato	680 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	1.250 kg
Passo	273 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	√
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	55 kW (75 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	standard
Lunghezza cassone	153 cm
Larghezza cassone	126 cm
Altezza cassone	124 cm
Altezza pianale	57 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	EURO6!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●○○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●○○
Condizione esterna	●●●○○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti