# **PEUGEOT EXPERT**



Codice 308283
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2013 / 08
Chilometri 345.491 km

Numero telaio

VF3XUAHZ8DZ031515

Condizione tecnica
Osservazioni









IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01









Prezzo €4650

# **Attrezzature**

Telaio

 Nr. assali
 2

 Configurazione
 4x2

 Peso massimo
 1.185 kg

 Pesa tara
 1.747 kg

 Peso lordo
 2.932 kg

 Massa non frenato
 750 kg

 Asse centrale del carico del
 2.000 kg

rimorchio, frenato Gancio traino

Passo 312 cm

Cerchi in lega

Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control
Aria condizionata

Nr. di airbag 1

Assistenza al parcheggio Anteriore

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria Sistema GPS

Colore Bianco

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 94 kW (128 Hp)

Tipo di carburante gasolio

Euro 5

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche 6

Servosterzo ABS ASR

## Sovrastruttura

Lunghezza cassone242 cmLarghezza cassone159 cmAltezza cassone137 cmAltezza pianale60 cmImperialeNessunoPorta posterioredoppia porta

Sedili

Posti 2 Foderame dei sedili telo

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Esperti ed autorizzati












Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

# **Dimensioni**





LEYN KLEYN K GROUP TRUCKS

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

### Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

#### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


#### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

#### Pneumatici/Ruote

# Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 215/60R16,0 molla elicoidale Freni a disco

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti