

OPEL COMBO 1.3 CDTI EDITION



Codice 308382
Tipo Furgoni
Specifica Furgoni chiusi compatti
Anno 2018 / 11
Chilometri 134.088 km

Numero telaio
W0L6ZZU1AJ9642820

Condizione tecnica

Osservazioni
airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm
(A15)

Prezzo €8800



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 775 kg
Pesa tara 1.265 kg
Peso lordo 2.040 kg
Massa non frenato 500 kg
Asse centrale del carico del
rimorchio, frenato 1.000 kg
Gancio traino
Passo 276 cm
Cerchi in lega
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Argento
Metallico

Linea di trasmissione

Potenza del motore 70 kW (95 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 5
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 182 cm
Larghezza cassone 171 cm
Altezza cassone 130 cm
Altezza pianale 53 cm
Altezza libera 118 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Sospensione

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
185/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
185/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti