

RENAULT TRAFIC 1.6 DCI



Codice 308405
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 03
Chilometri 53.983 km

Numero telaio
VF1FL000062169416

Condizione tecnica

Osservazioni
AC NAVI CRUISE EURO6
(A15)

Prezzo € 17950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.305 kg
Pesa tara	1.725 kg
Peso lordo	3.030 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Gancio traino	✓
Passo	350 cm
Cerchi in lega	✓
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Anteriore
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Sistema GPS	✓
Colore	Antracite
Metallico	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	89 kW (121 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato
Lunghezza cassone	270 cm
Larghezza cassone	164 cm
Altezza cassone	137 cm
Altezza pianale	55 cm
Altezza libera	130 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta
Attrezzatura per officina	✓

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	AC NAVI CRUISE EURO6
--------------	----------------------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

235/50R18,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

235/50R18,0

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti