

## VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI



Codice 308426  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2015 / 06  
Chilometri 230.435 km

**Numero telaio**  
WV1ZZZ2KZFX139454

Condizione tecnica

### Osservazioni

MAXI AC

( A15 )



**Prezzo € 8250**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 784 kg  
Pesa tara 1.457 kg  
Peso lordo 2.241 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 1.400 kg  
Gancio traino  
Passo 301 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Vetro ombreggiato  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Parete divisoria  
Colore Bianco  
Specchietti riscaldati

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 55 kW (75 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 5  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genre del cambio Cambio manuale  
Numero di marche 5  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra  
Lunghezza cassone 217 cm  
Larghezza cassone 142 cm  
Altezza cassone 123 cm  
Altezza pianale 59 cm  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni MAXI AC

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
195/65R15,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
195/65R15,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti