MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Airco Automaat!

Codice	308440
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2019 / 07
Chilometri	119.813 km

Numero telaio
WDF44760313626998

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 Lang Airco Automaat 2xZijdeur 136Pk (A15)

Prezzo € 25750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.109 kg
Pesa tara	1.941 kg
Peso lordo	3.050 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	320 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Sistema GPS	√
Colore	Argento
Metallico	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	245 cm
Larghezza cassone	165 cm
Altezza cassone	131 cm
Altezza pianale	55 cm
Altezza libera	121 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	2
Porta posteriore	sponda idraulica

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2 Lang Airco Automaat 2xZijdeur 136Pk Euro6!

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●●○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●○○
Condizione esterna	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- ●●●●● Molto buono stato
- ●●●●○ Buono stato
- ●●●○○ Stato di conservazione discreto
- ●●○○○ Stato moderato
- ●○○○○ Non soddisfa i requisiti