

# MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG Airco Camera

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES



Codice 308480  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgoni chiusi compatti  
Anno 2019 / 12  
Chilometri 14.914 km

**Numero telaio**  
WDF4156031U276995

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
LONG Airco Camera Euro6 !  
( A15 )

**Prezzo € 14900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pesa tara 1.381 kg  
Peso lordo 1.980 kg  
Passo 270 cm  
Tipo di sospensione molla elicoidale

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comando elettrico  
Parete divisoria  
Colore Nero  
Metallico

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 59 kW (80 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 160 cm  
Larghezza cassone 146 cm  
Altezza cassone 116 cm  
Altezza pianale 58 cm  
Altezza libera 108 cm  
Imperiale Nessuno  
Porte laterali 1  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni LONG Airco Camera Euro6 !

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
195/65R15,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
195/65R15,0  
molla elicoidale  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti