

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 3.0Ltr V6 190

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES



Codice 308495
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2015 / 09
Chilometri 414.314 km

Numero telaio
WDB9066331S991023

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 3.0Ltr V6 190pk Airco Automaat..
(A15)

Prezzo € 14900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.188 kg
Pesa tara	2.312 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	140 kW (190 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	333 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	194 cm
Altezza pianale	67 cm
Gradino posteriore	
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2H2 3.0Ltr V6 190pk Airco Automaat..
--------------	---------------------------------------

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti