

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Codice 308557
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 03
Chilometri 109.542 km

Numero telaio
WDB9076351P088730

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 26900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control ✓
Aria condizionata ✓
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comanda elettrico ✓
Retrovisori a comando elettrico ✓
Parete divisoria ✓
Guida alla manutenzione ✓
Specchietti riscaldati ✓
Telecamera di retromarcia ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore 100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo ✓
ABS ✓
ASR ✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura rialzato e allungato extra
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti