

BUNK BU 5490



Codice 308684
Tipo Rimorchio
Specifica Cassone
Anno 2014 / 05

Chilometri
Numero telaio
XL9BU5490E0100007

Condizione tecnica



Osservazioni

(A15)

Prezzo € 24950



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	1
Pneumatici gemellati	
Peso massimo	2.490 kg
Pesa tara	3.000 kg
Peso lordo	5.490 kg
Passo	420 cm
Tipo di sospensione	full pneumatica

Cabina

Assistenza al parcheggio	Nessuno
Colore	Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore	(0 Hp)
--------------------	--------

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	711 cm
Larghezza cassone	212 cm
Altezza cassone	221 cm
Altezza pianale	90 cm
Altezza libera	210 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	sponda idraulica

Sponda idraulica

Sponda idraulica	
Tipo della sponda idraulica	sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica	1.000 kg
Marca della sponda idraulica	DHOLANDIA
Dimensione della sponda idraulica	224x217

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
Profilo ruota di scorta	10 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Cabina

Sospensione ●●●●●●●●

Telaio ●●●●●●●●

Freni ●●●●●●●●

Sovrastruttura

Sovrastruttura ●●●●●●●●

Condizione interna ●●●●●●●●

Condizione esterna ●●●●●●●●

Sponda idraulica

Comandi ●●●●●●●●

Sistemi ●●●●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici ●●●●●●●●

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/65R17,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti