

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L2H1 N

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 308737
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2021 / 07
Chilometri 49.885 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HZNH004524

Condizione tecnica

Osservazioni
T6.1 L2H1 Navi Airco Bumpers-Kleur
(A15)

Prezzo €25900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.095 kg
Pesa tara	1.905 kg
Peso lordo	3.000 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	340 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	81 kW (110 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	283 cm
Larghezza cassone	161 cm
Altezza cassone	138 cm
Altezza pianale	56 cm
Altezza libera	130 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	T6.1 L2H1 Navi Airco Bumpers-Kleur MF-Stuurwiel PDC Euro6!
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
-----------------	--

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti