

FORD TRANSIT 2.2 TDCI 155 L3H2 TREND



Codice 308805
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2016 / 04
Chilometri 217.388 km

Numero telaio
WF0XXTTGXGB87517

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2, 2x zijdeur, airco, kastinrichting, pdc
(A15)

Prezzo € 10900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 2.162 kg
Peso lordo 3.500 kg
Passo 330 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control ✓
Aria condizionata ✓
Riscaldamento autonome ✓
Nr. di airbag 1
Tergicristallo posteriore ✓
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico ✓
Retrovisori a comando elettrico ✓
Parete divisoria ✓
Colore Nero
Guida alla manutenzione ✓
Specchietti riscaldati ✓
Telecamera di retromarcia ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore 114 kW (155 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 5
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo ✓
ABS ✓
ASR ✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 291 cm
Larghezza cassone 174 cm
Altezza cassone 187 cm
Altezza pianale 61 cm
Altezza libera 168 cm
Gradino posteriore ✓
Imperiale Nessuno
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2, 2x zijdeur, airco,
kastinrichting, pdc

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
215/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:
215/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti