MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 Bakwagen Laadkl



Codice 308814 Tipo Furgoni Cassone Specifica Anno 2017 / 07 Chilometri 136.716 km

Numero telaio

WDB9061351N724869

Condizione tecnica









Bakwagen Laadklep Airco Automaat Xenon

KvK 11044363

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

BTW/VAT NL807901337B01

SWIFT/BIC: RABONL2U

IBAN: NL32RABO0317847430









Prezzo €24900

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Pesa tara 2.685 kg Peso lordo 3.500 kg

Gancio traino

Passo 433 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control

Aria condizionata

Nr. di airbag Assistenza al parcheggio Nessuno

Finestrini a comanda elettrico

Retrovisori a comando elettrico

Sistema GPS

Colore

Specchietti riscaldati

Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)

Tipo di carburante gasolio

Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Blu

Genre del cambio Automatico

Servosterzo

ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 426 cm Larghezza cassone 214 cm Altezza cassone 216 cm Altezza pianale 101 cm Altezza libera 210 cm Imperiale con rullo sponda idraulica Porta posteriore

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica

Tipo della sponda idraulica

Potenza sponda idraulica Marca della sponda idraulica

Dimensione della sponda

idraulica

sponda montacarico a chiusura

750 kg

DHOLANDIA

160x218

Osservazioni

Osservazioni Bakwagen Laadklep Airco

Automaat Xenon 163Pk Euro6

Zijdeur Spoiler!

ABS

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati
















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



VANS

GROUP KLEYN KLEYN TRAILE

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330

Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Sponda idraulica

Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto
Stato moderato

Non soddisfa i requisiti