

# MERCEDES-BENZ G-KLASSE G63 AMG FULL-OPTIC

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 308827  
Tipo Autovettura  
Specifica  
Anno 2016 / 05  
Chilometri 159.488 km

**Numero telaio**  
WDB4632721X261735

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
G63 AMG BRABUS-Pakket 22"-Maybach  
( A15 )

**Prezzo €84900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x4  
Passo 285 cm  
Cerchi in lega  
Tipo di sospensione molla elicoidale

### Cabina

Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 6  
Tergicristallo posteriore  
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore  
Finestrini a comanda elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Sistema GPS  
Colore Antracite  
Specchietti riscaldati  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)  
Tipo di carburante benzina  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Automatico  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 92 cm  
Larghezza cassone 150 cm  
Altezza cassone 116 cm  
Altezza pianale 73 cm  
Altezza libera 114 cm  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore porta unica

### Sedili

Posti 5  
Foderame dei sedili pelle  
Sedile di comfort sinistra e destra

### Osservazioni

Osservazioni G63 AMG BRABUS-Pakket  
22"-Maybach  
Harman-Kardon-Sound  
Stoel-Koeling Etc.

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
285/40R22,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
285/40R22,0  
molla elicoidale  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti