

## CITROEN JUMPER 2.0 BLUEHDI 130 KIPPER



Codice 308937  
Tipo Furgoni  
Specifica Rimorchio ribaltabile  
Anno 2019 / 09  
Chilometri 55.729 km

**Numero telaio**  
VF7YC2MAU12L50259

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
kipper, airco, 55 dkm.  
( A15 )

**Prezzo € 19900**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

### Attrezzature

#### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pesa tara 2.260 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Gancio traino  
Passo 345 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

#### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Colore Bianco  
Guida alla manutenzione  
Specchietti riscaldati

#### Linea di trasmissione

Potenza del motore 96 kW (130 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

#### Sovrastruttura

Nr. lati ribaltabili 1 lato  
Lunghezza cassone 321 cm  
Larghezza cassone 201 cm  
Altezza cassone 35 cm  
Altezza pianale 90 cm  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore sponda idraulica

#### Sedili

Posti 3  
Foderame dei sedili telo

#### Osservazioni

Osservazioni kipper, airco, 55 dkm.

#### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta  
Profilo ruota di scorta 7 mm

#### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

#### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



### Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



### Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



### Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



### Ribaltabile

Comando



Sistema ribaltabile



### Pneumatici/Ruote

Pneumatici



## Pneumatici e assali



1 Dimensione pneumatici:  
215/70R15,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



2 Dimensione pneumatici:  
215/70R15,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti