

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 A



Codice 308948
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2021 / 07
Chilometri 28.236 km

Numero telaio
WV1ZZZ7H2MH115922

Condizione tecnica

Osservazioni
T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen Sidebars 1e
(A15)

Prezzo € 25900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	779 kg
Pesa tara	1.821 kg
Peso lordo	2.600 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.200 kg
Gancio traino	✓
Passo	300 cm
Cerchi in lega	✓
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore
Vetro ombreggiato	✓
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Blu
Metallico	✓
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	66 kW (90 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	235 cm
Larghezza cassone	164 cm
Altezza cassone	138 cm
Altezza pianale	61 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen Sidebars 1e Eigenaar 90Pk Euro6 NAP!
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impianto di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

255/45R18,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

255/45R18,0

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti