

OPEL MOVANO 2.3 L3H2 Dubbellucht AC!



Codice 309045
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2015 / 11
Chilometri 124.956 km

Numero telaio
W0LMRF6ZGGB090440

Condizione tecnica

Osservazioni
L3H2 Dubbellucht Airco Trekhaak
(A15)

Prezzo € 14900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pneumatici gemellati
Peso massimo 1.237 kg
Pesa tara 2.263 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 3.000 kg
Gancio traino
Passo 368 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Grigio
Metallico

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 5
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 373 cm
Larghezza cassone 177 cm
Altezza cassone 180 cm
Altezza pianale 69 cm
Altezza libera 171 cm
Imperiale con rullo e scaletta
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili pelle finta

Osservazioni

Osservazioni L3H2 Dubbellucht Airco
Trekhaak Imperiaal-Trap
163Pk!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti