RENAULT KANGOO 1.5 Airco NAP!



Codice 309102 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2018 / 01 Chilometri 147.305 km

Numero telaio VF1FW51J159614846

Condizione tecnica

Osservazioni

Airco NAP Trekhaak Pdc Euro6!

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01







Prezzo €7900

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 695 kg Pesa tara 1.255 kg Peso lordo 1.950 kg Massa non frenato 675 kg Asse centrale del carico del 1.050 kg

rimorchio, frenato Gancio traino

Passo 270 cm

molla elicoidale Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control

Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Anteriore

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Bianco

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 66 kW (90 Hp) gasolio Tipo di carburante Euro

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS

ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 155 cm Larghezza cassone 133 cm 124 cm Altezza cassone Altezza pianale 61 cm Imperiale con rullo Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni Airco NAP Trekhaak Pdc

Euro6!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





GROUP KLEYN K

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 195/65R15,0 molla elicoidale Freni a tamburo

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti