

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Codice 309105
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 09
Chilometri 225.939 km

Numero telaio
WDB9076551P152955

Condizione tecnica

Osservazioni
AC AUTOMAAT CRUISE CAMERA MBUX
(A15)



Prezzo € 27950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	949 kg
Pesa tara	2.551 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.500 kg
Gancio traino	✓
Passo	433 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓
Telecamera di retromarcia	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	rialzato e allungato extra
Lunghezza cassone	437 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	197 cm
Altezza pianale	69 cm
Altezza libera	184 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	AC AUTOMAAT CRUISE CAMERA MBUX EURO6
--------------	---

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti