# **MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI**



 Codice
 309110

 Tipo
 Furgoni

 Specifica
 Cassone

 Anno
 2015 / 01

 Chilometri
 203.176 km

Numero telaio

WDB9061331N612037

Condizione tecnica

Osservazioni

AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!!

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

4214 KT Vuren The Netherlands

# = 0-







Prezzo €14950

# **Attrezzature**

Telaio

 Nr. assali
 2

 Configurazione
 4x2

 Peso massimo
 630 kg

 Pesa tara
 2.870 kg

 Peso lordo
 3.500 kg

 Massa non frenato
 750 kg

 Asse centrale del carico del
 2.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 367 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Nessuno

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Colore Giallo

Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 70 kW (95 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Genre del cambio Automatico

Servosterzo ABS ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 350 cm
Larghezza cassone 225 cm
Altezza cassone 210 cm
Altezza pianale 86 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore sponda idraulica

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Sedili

Posti 2 Foderame dei sedili telo

## Sponda idraulica

Sponda idraulica

Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura Potenza sponda idraulica 750 kg
Marca della sponda idraulica Dimensione della sponda 224x160 idraulica

### Osservazioni

Osservazioni AUTOMAAT ZIJDEUR

EURO6!!

# Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## **Dimensioni**



# KLEYN VANS

GROUP KLEYN KLEYN TRUCKS

TRAILERS

SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Codici display cruscotto

## Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

## Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

## Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


## Sponda idraulica

## Pneumatici/Ruote

Pneumatici



## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

# Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti