VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Codice 309112 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2016 / 02 Chilometri 303.262 km

Numero telaio

WV1ZZZ2EZG6023184

Condizione tecnica Osservazioni

Prezzo €8450

AIRCO 140 PK

(A15)







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 1.129 kg Pesa tara 2.371 kg 3.500 kg Peso lordo Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 433 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Nessuno

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Finestrini a comanda elettrico

Retrovisori a comando elettrico

Colore Giallo

Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 100 kW (136 Hp) gasolio

Tipo di carburante Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS **ASR**

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura rialzato e allungato extra

Lunghezza cassone 429 cm Larghezza cassone 173 cm 197 cm Altezza cassone Altezza pianale 62 cm Altezza libera 183 cm

Gradino posteriore

Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti Foderame dei sedili telo

Osservazioni

AIRCO 140 PK Osservazioni

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





LEYN KLEYN KL GROUP TRUCKS

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti