

MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 CDI 37 FRIGO



Codice 309169
Tipo Furgoni
Specifica Frigo
Anno 2017 / 06
Chilometri 227.686 km

Numero telaio
WDB9061531N715419

Condizione tecnica

Osservazioni
koelwagen, D/N
(A15)

Prezzo € 19900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pneumatici gemellati
Pesa tara 2.925 kg
Peso lordo 3.500 kg
Passo 367 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Sistema GPS
Colore Nero
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 105 kW (143 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 348 cm
Larghezza cassone 190 cm
Altezza cassone 195 cm
Altezza pianale 100 cm
Altezza libera 189 cm
Gradino posteriore
Imperiale Nessuno
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Carrier
Tipo del motore del gruppo Xarios 350
Motore del gruppo Compressor / electrisch
Tipo di raffreddamento Congelamento
Raffreddamento di giorno/di notte raffreddamento di giorno e di notte

Osservazioni

Osservazioni koelwagen, D/N

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti