

RENAULT MASTER 2.3 DCI 165 DL L3H2



Codice 309180
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 08
Chilometri 126.165 km

Numero telaio
VF1MA000363606171

Condizione tecnica

Osservazioni
L3H2, airco, dubbel lucht, trekhaak, 126
(A15)

Prezzo € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Pesa tara	2.500 kg
Peso lordo	3.500 kg
Gancio traino	✓
Passo	368 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Anteriore
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Bianco
Guida alla manutenzione	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	370 cm
Larghezza cassone	175 cm
Altezza cassone	177 cm
Altezza pianale	58 cm
Altezza libera	170 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L3H2, airco, dubbel lucht, trekhaak, 126 dkm.
--------------	---

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti