

MERCEDES-BENZ V-KLASSE 250 CDI L2 AVANTGARDE

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Codice 309227
Tipo Furgoni
Specifica Trasport o persone
Anno 2016 / 10
Chilometri 171.247 km

Numero telaio
WDF44781313227902

Condizione tecnica

Osservazioni
AVANTGARDE LED Airco Automaat
(A15)

Prezzo €31750



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 2.145 kg
Peso lordo 3.100 kg
Gancio traino
Passo 320 cm
Cerchi in lega
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Nr. di airbag 8
Tergicristallo posteriore
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Vetro ombreggiato
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Sistema GPS
Colore Marrone
Metallico
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 140 kW (190 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genere del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 79 cm
Larghezza cassone 128 cm
Altezza cassone 119 cm
Altezza pianale 54 cm
Imperiale standard
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 7
Foderame dei sedili pelle

Osservazioni

Osservazioni AVANTGARDE LED Airco
Automaat 7-Zitplaatsen
Elektrische-Deuren Distronic
360Camera!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kley Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
225/55R17,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
225/55R17,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyvans.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti