VOLKSWAGEN CADDY

Codice	309292
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2014 / 08
Chilometri	189.774 km

Numero telaio
WV1ZZZ2KZFX011364

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 7900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	748 kg
Pesa tara	1.411 kg
Peso lordo	2.159 kg
Massa non frenato	700 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	1.400 kg
Passo	268 cm
Cerchi in lega	√
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	1
Tergicristallo posteriore	√
Assistenza al parcheggio	Anteriore
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Sistema GPS	√
Colore	Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore	55 kW (75 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	170 cm
Larghezza cassone	145 cm
Altezza cassone	121 cm
Altezza pianale	60 cm
Altezza libera	111 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●●
Elettrico	●●●●●

Cabina

Interno	●●●○○
Esterno	●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●
Sospensione	●●●●●
Telaio	●●●●●
Freni	●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●○○○
Sistema di raffreddamento	●●●●●
Sistema carburante	●●●●●
Scarico	●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●
Cambio	●●●●●
Frizione	●●●●●
Propulsione	●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●○○
Condizione esterna	●●○○○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 225/40R18,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici: 225/40R18,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti