

## OPEL MOVANO 2.3 CDTI 145 L2H2



Codice 309326  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2018 / 09  
Chilometri 130.093 km

**Numero telaio**  
W0VMRS600JB153225

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak  
( A15 )

**Prezzo €17750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 1.274 kg  
Pesa tara 2.026 kg  
Peso lordo 3.300 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.500 kg  
Gancio traino  
Passo 368 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Riscaldamento autonome  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Anteriore  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Colore Bianco  
Guida alla manutenzione  
Specchietti riscaldati  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 107 kW (145 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marche 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 291 cm  
Larghezza cassone 174 cm  
Altezza cassone 189 cm  
Altezza pianale 56 cm  
Altezza libera 183 cm  
Gradino posteriore  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore doppia porta  
Attrezzatura per officina

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
225/65R16,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
225/65R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti