

RENAULT MASTER T35



Codice 309338
Tipo Furgoni
Specifica Frigo
Anno 2013 / 01
Chilometri 485.063 km

Numero telaio
VF6VFE4B147653409

Condizione tecnica

Osservazioni
KOELWAGEN
(A15)

Prezzo € 6450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	970 kg
Pesa tara	2.530 kg
Peso lordo	3.500 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.500 kg
Passo	369 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	74 kW (101 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato
Lunghezza cassone	288 cm
Larghezza cassone	186 cm
Altezza cassone	182 cm
Altezza pianale	63 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	porta unica

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Unità refrigerante

Marca del motore del grupo	Carrier
Tipo del motore del grupo	vatna
Motore del grupo	elettrico
Tipo di raffreddamento	Piastre eutettiche
Raffreddamento di giorno/di notte	Night cooling

Osservazioni

Osservazioni	KOELWAGEN
--------------	-----------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti