

RENAULT MASTER T35



Codice 309339
Tipo Furgoni
Specifica Frigo
Anno 2013 / 02
Chilometri 378.745 km

Numero telaio
VF6VFE4B148168057

Condizione tecnica

Osservazioni
KOELWAGEN
(A15)

Prezzo €6450

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 970 kg
Pesa tara 2.530 kg
Peso lordo 3.500 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 3.500 kg
Passo 369 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Colore Bianco
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 74 kW (101 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 5
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 288 cm
Larghezza cassone 186 cm
Altezza cassone 182 cm
Altezza pianale 67 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore porta unica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Unità refrigerante

Marca del motore del grupo Carrier
Tipo del motore del grupo vatna
Motore del grupo elettrico
Tipo di raffreddamento Piastre eutettiche
Raffreddamento di giorno/di notte Night cooling

Osservazioni

Osservazioni KOELWAGEN

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 2 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Unità refrigerante

Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



2
Dimensione pneumatici:
225/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti