MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Airco RWD E

Codice	309351
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2019 / 10
Chilometri	154.264 km

Numero telaio
WDB9076331P128423

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H1 Airco RWD Euro6 Mbux 143Pk!
(A15)

Prezzo € 23900

KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.355 kg
Pesa tara	2.145 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Tachigrafo	√
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	√
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Colore	Argento
Guida alla manutenzione	√
Specchietti riscaldati	√
Telecamera di retromarcia	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	105 kW (143 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	332 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	168 cm
Altezza pianale	71 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2H1 Airco RWD Euro6 Mbux 143Pk!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●○
Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●●○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●○
Condizione esterna	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 235/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici: 235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti