MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Airco Imperi




Codice 309377 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2014 / 09 Chilometri 145.081 km

Numero telaio

WDB9066331S958411

Condizione tecnica



L2H2 Airco Imperiaal-Trap Trekhaak 130Pk!

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Pesa tara 2.201 kg Peso lordo 3.200 kg

Gancio traino

Passo 367 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Nessuno

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Bianco

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

95 kW (129 Hp) Potenza del motore Tipo di carburante gasolio

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 332 cm Larghezza cassone 177 cm 198 cm Altezza cassone Altezza pianale 68 cm

Gradino posteriore

Imperiale con rullo e scaletta Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2 Airco Imperiaal-Trap

Trekhaak 130Pk!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

















Dimensioni





GROUP KLEYN KI

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti