

FORD TRANSIT 2.0 350 TDCI 130



Codice 309383
Tipo Furgoni
Specifica Cassone aperto a
Anno 2017 / 06
Chilometri 139.188 km

Numero telaio
WF0DXXTTGDHP34632

Condizione tecnica

Osservazioni
open laadbak, kist, airco, navi, trekhaak,
(A15)

Prezzo €17750



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.359 kg
Pesa tara 2.141 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.800 kg
Gancio traino
Passo 350 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 6
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Sistema GPS
Colore Verde
Guida alla manutenzione
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 96 kW (130 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 240 cm
Larghezza cassone 214 cm
Altezza cassone 40 cm
Altezza pianale 86 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni open laadbak, kist, airco, navi, trekhaak, camera

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti