

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Codice 309411
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2012 / 01
Chilometri 230.257 km

Numero telaio
WDF63960313695578

Condizione tecnica

Osservazioni
DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!
(A15)



Prezzo € 13950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 910 kg
Pesa tara 1.890 kg
Peso lordo 2.800 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.500 kg
Gancio traino
Passo 320 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina doppia
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Sistema GPS
Colore Argento
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 165 kW (224 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 5
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 162 cm
Larghezza cassone 166 cm
Altezza cassone 132 cm
Altezza pianale 55 cm
Altezza libera 123 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 2
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 6
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Sospensione

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
225/75R17,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
225/75R17,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti