

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 TDI



Codice 309768
 Tipo Furgoni
 Specifica Furgoni chiusi compatti
 Anno 2020 / 03
 Chilometri 31.557 km

Numero telaio
 WV1ZZZ2KZLX082362

Condizione tecnica

Osservazioni
 maxi, airco, pdc, 31 dkm.!!!
 (A15)



Prezzo € 16700



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
 Configurazione 4x2
 Peso massimo 754 kg
 Pesa tara 1.469 kg
 Peso lordo 2.223 kg
 Massa non frenato 730 kg
 Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 1.400 kg
 Passo 300 cm
 Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
 Cruise control ✓
 Aria condizionata ✓
 Nr. di airbag 4
 Tergicristallo posteriore ✓
 Assistenza al parcheggio Anteriore
 Finestrini a comando elettrico ✓
 Retrovisori a comando elettrico ✓
 Parete divisoria ✓
 Colore Bianco
 Specchietti riscaldati ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore 55 kW (75 Hp)
 Tipo di carburante gasolio
 Euro 6
 Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
 Genre del cambio Cambio manuale
 Servosterzo ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 220 cm
 Larghezza cassone 145 cm
 Altezza cassone 121 cm
 Altezza pianale 60 cm
 Altezza libera 111 cm
 Imperiale Nessuno
 Porte laterali 1
 Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2
 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni maxi, airco, pdc, 31 dkm.!!!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta ✓

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

195/65R15,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

195/65R15,0

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti