## M.A.N. TGE 3.180 AC AUTOMAAT EURO6



Codice 313374 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2023 / 02 Chilometri 306.718 km

Numero telaio

WMA03VUY8P9015214

Condizione tecnica









Osservazioni AC AUTOMAAT CARPLAY EURO6! (A15)

**Prezzo €17950** 



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# **Attrezzature**

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Pesa tara 2.273 kg Peso lordo 3.500 kg

Gancio traino

Passo 449 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Aria condizionata

Nr. di airbag

Nessuno Assistenza al parcheggio

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Bianco

Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

## Linea di trasmissione

Potenza del motore 130 kW (177 Hp)

Tipo di carburante gasolio Euro

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione

Genre del cambio Automatico

Servosterzo

ABS ASR

## Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura rialzato e allungato extra

Lunghezza cassone 405 cm 178 cm Larghezza cassone 193 cm Altezza cassone 58 cm Altezza pianale Imperiale Nessuno Porta posteriore doppia porta

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni AC AUTOMAAT CARPLAY

EURO6!

# Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## **Dimensioni**





GROUP KLEYN K

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Codici display cruscotto

## Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

## Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

# Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti