OPEL VIVARO 1.6 L1H1 Navi Euro6!



Codice 314779 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2016 / 11 Chilometri 131.241 km

Numero telaio

W0LF7D605HV603513

Condizione tecnica

Osservazioni

L1H1 Navi Euro6 Trekhaak!

(A15)









Anteriore

Lampade alogene

Prezzo €9950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 1.102 kg Pesa tara 1.718 kg Peso Iordo 2.820 kg Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Gancio traino

310 cm Passo

Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina Cabina corta Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

2 Nr. di airbag

Tergicristallo posteriore

Assistenza al parcheggio

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria Radio/cassetta Sistema GPS

Navigazione Originale con

mappa NL

Colore Nero

Metallico

Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

Tipo di illuminazione

Limitatore di velocità

Bluetooth

Linea di trasmissione

Potenza del motore 92 kW (125 Hp)

Tipo di carburante gasolio

Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Genre del cambio Cambio manuale

Limitatore di velocità

Numero di marche 6

Servosterzo ABS **ASR**

Batteria di avviamento

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 232 cm Larghezza cassone 166 cm Altezza cassone 137 cm Altezza pianale 52 cm Altezza libera 131 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore sponda idraulica

Porte

Sistema di blocco centrale

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Regolazione del sedile Manualmente

Osservazioni

Osservazioni L1H1 Navi Euro6 Trekhaak!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Profilo ruota di scorta 3 mm

Tipo di pneumatico Pneumatici per tutte le stagioni

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





CROUP KLEYN KL

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 205/65R16,0 molla elicoidale Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti