

PEUGEOT BOXER 2.0 L2H2 Navi Euro6 AC!



Codice 315367
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2017 / 07
Chilometri 194.289 km

Numero telaio
VF3YA1MFB12E45260

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Navi Euro6 Aircò!
(A15)

Prezzo €9850



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.115 kg
Pesa tara 1.885 kg
Peso lordo 3.000 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg
Passo 345 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 81 kW (110 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 293 cm
Larghezza cassone 184 cm
Altezza cassone 191 cm
Altezza pianale 54 cm
Altezza libera 178 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2 Navi Euro6 Aircò!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 3 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
215/70R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
215/70R15,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti