

## FIAT DUCATO 35 AC AUTOMAAT EURO6



Codice 315891  
Tipo Furgoni  
Specifica Cassone  
Anno 2022 / 04  
Chilometri 167.114 km

**Numero telaio**  
ZFA25000002U27604

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
AC AUTOMAAT EURO6 160 PK NAVI  
( A15 )

**Prezzo € 25950**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 879 kg  
Pesa tara 2.621 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Passo 404 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 2  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comanda elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Colore Bianco  
Specchietti riscaldati  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 118 kW (160 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genre del cambio Automatico  
Numero di marce 9  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 428 cm  
Larghezza cassone 211 cm  
Altezza cassone 213 cm  
Altezza pianale 98 cm  
Altezza libera 205 cm  
Imperiale Nessuno  
Porte laterali 1  
Porta posteriore sponda idraulica

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni AC AUTOMAAT EURO6 160  
PK NAVI CAMERA

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta  
Profilo ruota di scorta 3 mm

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
225/75R16,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
225/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti