

MERCEDES-BENZ VITO 111 L2 Airco Navi!



Codice 317991
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2015 / 08
Chilometri 177.638 km

Numero telaio
WDF44760313084082

Condizione tecnica 

Osservazioni
L2 Airco Navi 3-Zits/ Leer Deuren Trekhaak
(A15)

Prezzo € 11900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	967 kg
Pesa tara	1.833 kg
Peso lordo	2.800 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Gancio traino	
Passo	320 cm
Argano	
Tipo di verricello	Elettrico
Capacità dell'argano	900 ton
Cerchi in lega	
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Aria condizionata	
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comanda elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Nero
Metallico	
Specchietti riscaldati	
Telecamera di retromarcia	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	84 kW (114 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	249 cm
Larghezza cassone	167 cm
Altezza cassone	134 cm
Altezza pianale	56 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	pelle

Osservazioni

Osservazioni	L2 Airco Navi 3-Zits/ Leer Deuren Trekhaak Lm-Velgen!
--------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
245/45R19,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
245/45R19,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti