

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI BULLI EURO6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 318437
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2023 / 01
Chilometri 200.827 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HZPH037870

Condizione tecnica 

Osservazioni
BULLI EURO6 clima automaat LED carplay
(A15)



Prezzo €29950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Configurazione 4x2
Peso massimo 971 kg
Pesa tara 1.829 kg
Peso lordo 2.800 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.500 kg
Passo 340 cm
Cerchi in lega

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Numero di airbag 2
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Radio/cassetta
Gioco d'auto
Sistema GPS
Specchietti riscaldati
Tipo di illuminazione Lampade a led
Bluetooth

Linea di trasmissione

Potenza del motore 110 kW (149 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR
Batteria di avviamento

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 280 cm
Larghezza cassone 157 cm
Altezza cassone 131 cm
Altezza pianale 60 cm
Altezza libera 128 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore doppia porta

Porte

Sistema di blocco centrale

Sedili

Posti 2
Configurazione sedili 1+1
Foderame dei sedili telo
Regolazione del sedile Manualmente

Osservazioni

Osservazioni BULLI EURO6 clima automaat
LED carplay digidash cruise
control navi 150 pk

Pneumatici/Ruote

Tipo di pneumatico Pneumatici invernali

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/55R17
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/55R17
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti