VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L2H1 N

Codice	318617
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2021 / 04
Chilometri	151.341 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HZMH091079

Condizione tecnica

Osservazioni
T6.1 L2H1 Navi Euro6 Airco 110Pk Pdc
(A15)

Prezzo € 16450

KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Configurazione	4x2
Peso massimo	913 kg
Pesa tara	1.887 kg
Peso lordo	2.800 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.200 kg
Passo	340 cm

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Aria condizionata	√
Numero di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Vetro ombreggiato	√
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Radio/cassetta	√
Gioco d'auto	√
Sistema GPS	√
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	√
Telecamera di retromarcia	√
Tipo di illuminazione	Lampade alogene
Bluetooth	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	81 kW (110 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√
Batteria di avviamento	√

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato
Lunghezza cassone	280 cm
Larghezza cassone	157 cm
Altezza cassone	131 cm
Altezza pianale	60 cm
Altezza libera	128 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Porte

Sistema di blocco centrale	√

Sedili

Posti	3
Configurazione sedili	1+2
Foderame dei sedili	telo
Regolazione del sedile	Manualmente

Osservazioni

Osservazioni	T6.1 L2H1 Navi Euro6 Airco 110Pk Pdc NAP 1e Eigenaar!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√
Tipo di pneumatico	Pneumatici invernali

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●○○
Condizione esterna	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
205/65R16
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici:
205/65R16
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti