

MERCEDES-BENZ VITO 114 2X Zijdeur L2 LED !



Codice 318789
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2024 / 08
Chilometri 17 km

Numero telaio
W1V44760314111238

Condizione tecnica

Osservazioni
2X Zijdeur L2 LED ECC/ Airco
(A15)

Prezzo € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Configurazione 4x2
Passo 320 cm
Cerchi in lega ✓

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control ✓
Aria condizionata ✓
Numero di airbag 2
Tergicristallo posteriore ✓
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Vetro ombreggiato ✓
Finestrini a comando elettrico ✓
Retrovisori a comando elettrico ✓
Radio/cassetta ✓
Gioco d'auto ✓
Sistema GPS ✓
Colore Antracite
Metallico ✓
Specchietti riscaldati ✓
Telecamera di retromarcia ✓
Tipo di illuminazione Lampade a led
Limitatore di velocità ✓
Climatizzatore ✓
Riscaldamento sedili ✓
Bluetooth ✓
Sensore angolo cieco ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore 103 kW (140 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Automatico
Limitatore di velocità ✓
Servosterzo ✓
ABS ✓
ASR ✓
Batteria di avviamento ✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 240 cm
Larghezza cassone 166 cm
Altezza cassone 137 cm
Altezza pianale 70 cm
Altezza libera 122 cm
Imperiale standard
Porte laterali 2
Finestre laterali 2
Porta posteriore sponda idraulica

Porte

Sistema di blocco centrale ✓

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili pelle finta
Regolazione del sedile Manualmente

Osservazioni

Osservazioni 2X Zijdeur L2 LED ECC/ Airco
Bumpers-Kleur Lm-Velgen
Euro6 BPM-Vrij Euro6!

Pneumatici/Ruote

Tipo di pneumatico Pneumatici estivi

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Linea di trasmissione

Motore generale



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

225/55R17

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

225/55R17

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- 5 blue circles: Molto buono stato
- 4 blue circles: Buono stato
- 3 blue circles: Stato di conservazione discreto
- 2 blue circles: Stato moderato
- 1 blue circle: Non soddisfa i requisiti