

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Laadklep Air



Nr pozycji 302523
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2018 / 02
Stan kilometrów 162 791 km

Numer podwozia
WDB9066331P582216

Stan techniczny

Uwagi
L2H2 Airco Laadklep 143Pk Mf-Stuurviel
(A15)

Cena € 20900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	2 475 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Rozstaw osi	367 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Szyby cieniowane	✓
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	105 kw (143 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	326 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	178 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	191 cm
Wysokość platformy ładowniczej	68 cm
Wysokość skrajna	181
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	750 kg
Marka windy	BAR Cargolift
Wymiar platformy	176x132

Uwagi

Uwagi	L2H2 Airco Laadklep 143Pk Mf-Stuurviel Euro6!
-------	--

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

2



Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań